


Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
----------------------	--	---

Sachstandsmitteilung	Nr.:	002/2017	Datum:	13.01.2017
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2	X	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	30.01.2017
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Stremmlau	gez. Conrad	gez. Hamann
Bürgermeister	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP:

Grundschule am Schwentinepark
hier: Sanierungsfortschritt Stammklassengebäude

2. Sachstand:

Laut Untersuchungsergebnis des Labors EUKOS/UCL hinsichtlich der Messung auf Schimmelpilze in der Luft ist nunmehr bekannt, dass im Kellerbereich zwischen den Klassenräumen 31 und 32 ein erhöhter Wert in der Raumluft von Schimmelpilzen gemessen wurde.

Gleiches gilt auch für den Kellerraum zwischen Raum 27 und 28.

In den o.g. Unterrichtsräumen selbst konnte gemäß Untersuchungsergebnissen keine erhöhte Konzentration von Schimmelpilzsporen in der Raumluft nachgewiesen werden. Gemäß den vorstehenden Ergebnissen ist jedoch ein Schimmelpilzbefall aufgrund eines Feuchtigkeitseintritts vorhanden.

Aus diesem Grunde hat sich ein Schimmelpilzbefall an den Oberflächen der Wände gebildet.

Die Stadt Schwentimental hat veranlasst, dass die Firma SVT Sanierungstechnik in den Weihnachtsferien in allen o.g. Räumen eine Beseitigung der an den Wandoberflächen vorhandenen Schimmelpilze vorgenommen hat, so dass eine akute Gefährdung bei Nutzung der Räume nicht gegeben ist. Die Klassenräume können zunächst weiter genutzt werden.

Es ist jedoch erforderlich, zur Vermeidung eines erneuten Schimmelpilzbefalls und zur Beseitigung der baulichen Mängel, die für die Schimmelpilzbildung mit verantwortlich sind, eine Sanierung des Kelleraußenbereiches durchzuführen.

Die geplante Baumaßnahme bedingen Immissionen und Emissionen.

Aus diesen Gründen sollte die Durchführung der Arbeiten im Zeitraum der Osterferien 2017 erfolgen.

Die voraussichtlichen Kosten werden derzeit ermittelt und in der Sitzung zur Kenntnis gegeben.

- Ende der Sachstandsmitteilung -